




Fekalines v. šulinio Nr. (54) 79 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Ruqui, 71-C-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudė	Lipynės ... 4 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		154.92	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	154.92	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	1.83	153.09	
Vandžiai	Nr. 1	plast	200	Viršus		AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIALAS "TOPOGEODEZIJA" Objekto Nr. 01-3/6469 Vysnysis geodezininkas Sudarytojas Kleopas Petrauskas Patikrinęs (parašas) (Pavardė) 1999 m. 12 mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plast	200	Apačia	1.96	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		