

19

ITI Nr. 91

RF (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas) Nr. (2) 89 **KORTELE**

Vilnius (Miestas) (Gatvė) 71-C-G (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		153.72	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dūgnas	-11-	1000	396	150.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 326	150.46
	Nr. 2	-11-	200	Viršus Apačia 326	150.46
	Nr. 3	ker.	200	Viršus Apačia 214	151.58
	Nr. 4	-11-	200	Viršus Apačia 318	150.64
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>PI-3/15329</u>
					Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>92</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)