




Fekalinės kanal. įuliniš Nr. (20) 8^a KORTELĖ
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Ruquy
(Miestas) (Gatvė) 71-C-6
(Planšto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matymo duot m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	Ketin.	300		160.32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	160.32	Ar yra vandens?
Sienos	plast.				Ar yra dujų?
Dugnas	plast.	300	1.58	158.74	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	Viršus		
			Apačia	1.73	158.59
	Nr. 2	plast.	Viršus		AB Inžineriniai tyrinėjimai
			Apačia	1.73	158.59
	Nr. 3	plast.	Viršus		FILIALAS
			Apačia	1.71	158.61
	Nr. 4		Viršus		„TOPOGEODEZIJA“
			Apačia		Objekto Nr. 01-3/ 6789
	Nr. 5		Viršus		Vyresnysis geodezininkas
			Apačia		Sudarė Kleopas Petrauskas.
	Nr. 6		Viršus		Patikrino
			Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		1999 m. 11 mėn. d.
			Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)