

Vilnius
(Lithuania)

sklenolžius
(Ironginio pavadinimas)

Rugin,
(Catv)

№. () 96^o 97^z 98^o KORTELE

71-c-6


(Planšetno nomenklature)

SULINIO PIŲVIAI (Maimonyš duobė m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 1400

Vertikallinien

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		bet	150		99m 154.75	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens??
Sienos						Ar yra dujų?
Dugnas						Pastabos H. 929 = 154.71 H. 969 = 151.79
Vamzdeliai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia	150.76	AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIJALAS "TOPOGEODEZINIA" Objekto Nr. 01-3/ 6769 Sudarė [parašas] [pavardė] Patikrino [parašas] [pavardė] 1999 m. 11 mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia	150.76	
	Nr. 3	bet	160	Viršus Apačia	150.70	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		