

Vandens ligonis

Šulinio

Nr. (14) 145

KORTELE

(Kommunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Adelfies

1556 71-C-9

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		159.63	
Žemė			00	159.63	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000	3.36	156.27	Pantabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2.88	156.75
	Nr. 2	ket	50	Viršus 2.88	156.75
	Nr. 3	ket	50	Viršus 2.88	156.75
	Nr. 4	PEH	100x6.6	Viršus 2.88	156.75
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr.
					Sudarė
					Patikrino
					1986 m.
					(Inginio tyrinėjimo data)