

Богоньков
(Komunikacija)

Бундучов
(Miestas)

kameros
(Įrenginio pavadinimas)


Рберы
(Gatvė)

Nr. (16) 26 KORTELE


71-C-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3. <u>мечуна</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		160.80	
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba <u>B. 160.82</u>
Dūgnas		bet.	<u>2.00</u> <u>2.05</u>	<u>3.17</u>	<u>157.63</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>vyz</u>	<u>100</u>	<u>Viršus</u> <u>2.54</u>	<u>158.26</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/3224</u> Sudarė <u>[signature]</u> Patikrino <u>[signature]</u> 1987 m. <u>g. 16 d.</u> mėn. <u>20 d.</u> (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>vyz</u>	<u>100</u>	<u>Viršus</u> <u>2.54</u>	<u>158.26</u>	
	Nr. 3	<u>vyz</u>	<u>100</u>	<u>Viršus</u> <u>2.54</u>	<u>158.26</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u>		
	Nr. 5			<u>Viršus</u>		
	Nr. 6			<u>Viršus</u>		
	Nr. 7			<u>Viršus</u>		