

10

93 ITI Nr. 91

Kanalizacijos šiek.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (6) 233 KORTELE

Вулкнот Амундсе

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

71-C-9



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . 12. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	620		157.38 187.17	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	4,51	151.87	Pastabos Donaukud 3. mįžys 22.XII.1986.
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	600	Viršus 486 Apačia 151.52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	1	800	Viršus 486 Apačia 151.52	
	Nr. 3	kur.	300	Viršus 4,13 Apačia 152.25	Objekto Nr. ... 91-3/2288
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <i>Antanas Stezypa</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	1984. m. 05. mėn. 26 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)