



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>8</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens <u>-</u> Ar yra dujų <u>-</u> Pastabos <u>X = 6067311.74; Y = 586863.61</u>
Dangtis		Ketus	700			163.86	
Žemė		Gruntas		0.00		163.86	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	3000	2.40		161.46	UAB "Kerista"
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	1.78	162.08	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	110	Viršus	1.78	162.08	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 2015-2
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė <u>T. Vaičiulis</u> Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino <u>T. Vaičiulis</u> Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			2015-01-27 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			