

Fekalinės kanalizacijos rezervinis įrenginys

Nr. () 141 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Vakarinė g. 99

88-B-16 (75/33-0291)

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšetės nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės - (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	300		166,73	
Žemė			-		
Sienos	HDPE				
Dugnas	PE	350	1,93	164,80	Ar yra vandens? -
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus	Ar yra dujų? -
				Apačia	
	Nr. 2	pvc	200	Viršus	Pastabos
				Apačia	
	Nr. 3	pvc	110	Viršus	X=6066359.9
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	UAB "Geodeziniai matavimai"
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	2015.05.07
				Apačia	

(Įrenginio tyrinėjimo data)