

F. KANALIZACIJA

Nr. () 122^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

SKATULĖS

88-V-8

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ker	300		162.13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	162.13	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	300	1.35	160.78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1.45	160.68
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.45	160.68
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>[Signature]</i> MŠKULAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					2009 m. 12. mėn. 10 d. (Inginio tyrinėjimo data)