

Fekalinės Kanalizac. šulinio

Nr. (53) 142^a KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Justiniškis

89-A-10

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	300		173.85		
Demė			0.0	173.85	Ar yra vandens?	
Sienos	PVC				Ar yra dujų?	
Dugnas	PVC	315	1.62	172.23	Pastabos	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 1.77	172.08	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-11396 Sudarė  (parašas)  (pavardė) Patikrinė  (parašas)  (pavardė) 20.03 m....11...mėn.200d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.77	172.08	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		