



Fekalines kanalizacijos šulinio Nr. (55) 103 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Justiniškis
(Miestas) (Gatvė) 89-A-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 14 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		173.66	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	173.66	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1500	3.63	170.03	
Vandens	Nr. 1	PVC	300	Viršus 3.87	169.79
	Nr. 2	PVC	300	Viršus 3.87	169.79
	Nr. 3	PVC	160	Viršus 2.28	171.38
	Nr. 3 ^a	PVC	160	Viršus 3.75	165.91
	Nr. .			Apačia	
	Nr. .			Viršus	
	Nr. .			Apačia	
	Nr. .			Viršus	
	Nr. .			Apačia	
	Nr. .			Viršus	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-11396
					Sudarė <u>Q. J. Tverkus</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>the man...</u> (parašas) (pavardė)
					200.3 m... 11... mėn 2004.
					(Inginio tyrinėjimo data)