

<u>VADINTERIS</u> (Komunikacija)		<u>HIDRANTA</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>152A</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Turkmenų</u> (Gatvė)		<u>89-A-11(75132-0273)</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET	650		172.46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.50	172.46	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		žv	700	0.50	171.96	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus 2.08 Apačia	170.38	
	Nr. 2	KET	200	Viršus 2.08 Apačia	170.38	
	Nr. 3	KET	100	Viršus 2.11 Apačia	170.35	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objekto Nr. 01-2-(098)
						Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						2002 m. 12. mėn. 10 d. (Inginio tyrinėjimo data)