

<u>F.R</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> Miestas)		Šulinio (Inginio pavadinimas) <u>patikrinimas</u> (Gatvė)		Nr. <u>(20) 162</u> KORTELE <u>89-A-11 (75132-0273)</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRŽINYS	

HORIZONTALINIS VAIZDAS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		171.66	
Pamė			0.00	171.66	Ar yra vandens?
Sienos	PVC.				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC.	320	3.10	168.56	Pastabos
Vertikalus	Nr. 1	PVC	300	Viršus	
				Apačia	330 168.36
	Nr. 2	PVC	300	Viršus	
				Apačia	330 168.36
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01.0.0.098.1.</u>	
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
20<u>22</u> m. <u>12</u> mėn. <u>22</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)	