

3

Vandentiekio kameros Nr. (11) 155 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Justiniškės 89-A-12
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėjos (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		A) 170,62	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	170,62	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba B) 170,48
Dūgnas	bet.	2,29	2,29	168,33	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 1,85 Apačia 168,77	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 89-374/122..
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 1,85 Apačia 168,77	
	Nr. 3	ket.	200	Viršus 1,85 Apačia 168,77	
	Nr. 4	ket.	200	Viršus 1,85 Apačia 168,77	
	Nr. 5	ket.	200	Viršus 1,85 Apačia 168,77	
	Nr. 6	ket.	200	Viršus 1,85 Apačia 168,77	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1989 m. mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)