

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

Nr.(89-A-13) 1 KORTELE

(Miestas)



(Golvé)

75/33-0291

(Planšetlo nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipnės 11 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650			167.95	Ar yra vandens _____	
Žemė				0.00		167.95	Ar yra dujų _____	
Sienos		g/b					Pastabos X = 6066460.05; Y = 577669.30	
Dugnas		Betonas	1000	3.05		164.90	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			IAS07	
				Apačia	3.17	164.78	D.Kotiliaus ind. veikla	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3.18	164.77	Objekto nr. _____	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.87	165.08	Sudarė _____ D.Kotiliaus	
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia			Parašas _____ Pavardė _____	
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia			Patikrino _____	
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia			Parašas _____ Pavardė _____	
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia			2018-06-27 (įrenginio tyrinėjimo data)	
Nr. 8			Viršus					
			Apačia					