

108

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 101^a KORTELE

Vilnius
(miestas)

Pašilaičių km.
(gatvė)

89-A-13
(planeto nomenklatura)

8
↑

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{aligned} X &= 6066360,61 \\ \oplus Y &= 577672,64 \end{aligned}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	315			166,94	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	300	2,74		164,20		
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,74	164,20		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,74	164,20		
	3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,74	164,20		
				Viršus				
				Apačia				
							Objektas:	
							Sudarė	B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
							Patikrino	J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
							2003 08 (įrenginio tyrinėjimo data)	