




Fekalinės k. šulinio Nr. (25) 82^R KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Vilnius Medinios 89-A-16
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duobė m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		173.46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	173.46	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	6.35	167.11	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	400	Viršus Apačia 6.58	166.65
	Nr. 2	beton	400	Viršus Apačia 6.58	166.65
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 4.27	169.19
	Nr. 3 ^R	plien	200	Viršus Apačia 6.35	167.11
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 89-A-16
					Sudarė R. R. Petrušas (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1995 m. 04 mėn. 30 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)