




Fekalinė šulinio Nr. (15) 89 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Medinios 89-A-16
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		173.40	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	173.40	Ar yra dujų?
Šienos	bet.				Paatobos
Dugnas	bet.	1500	3.44	169.96	
Vamzčiai	Nr. 1	ker	150	Viršus 3.57 169.83	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 2-31.592.....
	Nr. 2	ker	150	Viršus 3.59 169.81	
	Nr. 3	ker	150	Viršus 3.57 169.83	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Sudarė (parašas) (pavardė) Petras Petraitis
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1995. m. 24. mėn. 23 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)