




<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)	<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>18</u>) <u>90</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Medeinos</u> (Gatvė)	<u>89-A-16</u>	
		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dengtis		ket.	650		173.54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	173.54	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	3.37	170.17	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kelin	100	Viršus Apačia	3.47	170.07
	Nr. 2	keram	150	Viršus Apačia	3.49	170.05
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>1-3/595</u>
						Sudarė <u>Ričys Petraitis</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						1995. m. 25. mėn. ... d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)