

Spaudiminė kan.
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

KORTELE 138

Vilnius
(Miestas)

Justiniškių
(gatvė)


89-A-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis


(0.0)
(0.93)




Horizontalusis



x=6067127.42
y=578598.16



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met. 10	
Dangtis		ket.	600			178.77	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė						177.40	Ar yra vandens?	
Sienos		bet					Ar yra dujų? — —	
Dugnas		bet.	2000	2.93		175.84	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	ket.	150	Viršus	2.62	176.15	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Fil. "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	ket.	150	Viršus	2.62	176.15		
				Apačia				
	Nr.3	ket.	100	Viršus	2.70	176.07	Objektas: 01-2-11769	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė 	M. Dilba
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Patikrinęs 	Jasiukevicius
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			2004 m.	mėn. d.
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			(Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				