

KF

(komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. 111

KORTELE

Vilnius

(miestas)

Pašilaičiai

(gatvė)

76133-0271


(planšeto nomenklatūra)

89-A-9

S

ŠULINIO PJŪVIAI


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRĖSIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės..... (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens?..... Ar yra dujų?..... Pastabos.....
Dangtis		ketus	300		170,44	
Žemė						
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	315	2,32	168,12	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus		 J. ŠALKAUSKO personalinė įmonė tel. 8 286 80075
				Apačia	2,32	
	2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,32	
	3	PVC	100	Viršus		
				Apačia	2,32	
				Viršus		Objektas:
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) B. Karvelis (parašas)
				Apačia		
				Viršus		Patikrino (v. pavardė) (parašas)
				Apačia		
				Viršus		2001 11 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		