

14

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u>		šulinio		Nr. (25) <u>121</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		89-B-11	
<u>Vilnius</u>		<u>Paslaicijų 11 m. k.</u>		(Planšetų nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		171,69	
Žemė				0.0	171,69	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	5,79	165,90	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia	6,04 165,65	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 89-32349... Sudarė <u>Pelys</u> <u>Orllys</u> (parašas) (parašas) Patikrino <u>Orllys</u> (parašas) (parašas) 19.99 m. 03. mėn. 02 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia	6,04 165,65	
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia	4,25 167,44	
	Nr. 3 ^a	ker	150	Viršus Apačia	5,91 165,78	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		