

32

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>13</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Požlaičių IV m/r</u> (Gatvė)		<u>89-B-11</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>11</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>172,26</u>	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	<u>172,26</u>	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatūros
Dūgnas		bet.	<u>1000</u>	<u>4,56</u>	<u>167,70</u>	
Vamzdiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>4,80</u> <u>167,46</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>4,82</u> <u>167,44</u>	
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>4,77</u> <u>167,49</u>	Objekto Nr. <u>91-31-1114</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Dulay</u> <u>Civily</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Dulay</u> <u>Civily</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>91</u> m. <u>08</u> mėn. <u>12</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)