

KF

šulinio

Nr. (2) 132 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadiniimas)

Vilnius

Pašilgiciu, 4m.r.

89-B-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis	ket.	650		170,77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	170,77	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2,15	168,62	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus 2,23 168,54	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus 2,32 168,45	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2,30 168,47	Objekto Nr. 01-3/4322..
	Nr. 4	ket.	150	Viršus 2,23 168,54	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė
	Nr. 6			Viršus	Petikirino
	Nr. 7			Viršus	1988 m. mėn. 22 d.
				Viršus	(Inžinierio tyrinėjimo data)
				Viršus	