

35

ITI Nr. 93⁶

<u>KF</u> (Komunikacija)		Šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(39) 211</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaisių IV mjr.</u> (Gatvė)		<u>89-B-11</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(0)
(1.185)

1

0.62

Horizontalinis

0.62

2

3116

4402

3.92

5.73

4.25

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁹ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		170.79	
Žemė			0.0	170.79	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	3.54	167.25	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 3.70	167.09
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 3.70	167.09
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-313999...</u> Sudarė <u>Dr. P. Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.94 m....03...mėn. 20 d. (Irenginio tyrinėjimo data)