


34

ITI Nr. 91^d


<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Pajūlačių Vmkr.</u> (Gatvė)	Nr. <u>(40) 213</u> KORTELE <u>89-B-11</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	---

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		170,74	
Žemė				0.0	170,74	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,97	167,77	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	3,08	167,86
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3,15	167,59
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-313944</u> ...
						Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>94</u> m. <u>03</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)