

37

ITI Nr. 93^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>37</u>) <u>224</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaicių V m.p.</u> (Gatvė)		<u>89-B-11</u> (Planšoto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>170,52</u>	
Žemė			0.0	<u>170,52</u>	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	<u>1000</u>	<u>3,91</u>	<u>166,61</u>	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4,14</u>	<u>166,38</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4,16</u>	<u>166,36</u>
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>4,03</u>	<u>166,47</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>81-31.391</u>	
Sudarė	<u>Čirkyz</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19.94 m. ... 03 ... mėn. 20 d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	