

23

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>32</u>) <u>51</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaiciu 18m</u> (Gatvė)		<u>89-0-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		171,29	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	171,29	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatūros
Dūgnas		bet.	1000	4,15	167,14	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4,39	166,90
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	4,42	166,87
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-373944 ...

Sudarė Dulys Cirklys (parašas) (pavardė)

Patikrinęs [Signature] (parašas) (pavardė)

1991. m. 09. mėn. 12. d.
(Irenginio tyrinėjimo data)