10

ITI Nr. 91[d]

kF	šulinio	Nr. (3) 84 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Pašilaičių, 4m.r.	89-B-11
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			170,61
Žemė				0		170,61
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	1,94		168,67
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2,04	168,57
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2,05	168,56
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..... 3 .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 21-3/43.2.2..

Sudarė (parašas) Černiauskas (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1988. m. 11 mėn. 22 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 87