


3

Praciamojas kolektorius kamera Nr. (3) 91 KORTELĖ 89-B-II
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšetų nomenklatūra)


1991 Vilnius laivio pr.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>med. korekcion</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? <u>—</u> Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_B = 171.86$ $H_C = 171.86$ $H_{avg} = 171.00$	
Dangtis	ket.	650		171.85		
Žemė			0.0	171.85		
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.		3.31	168.14		
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3944</u> Sudarė <u>Čirklys</u> (pavardė) <u>Quatzo</u> (parašas) Patikrino <u>Quatzo</u> (pavardė) <u>Quatzo</u> (parašas) 1982 m. <u>04</u> mėn. <u>17</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)	
1	1-2	Sil. tr.	pl	219, 219		
	3	Vand.	pl	200		
	4	Ryžio kab.				
	5	Aitel. kab.				
	6	Ž. itel. kab.				
2	1-2	Sil. tr.	pl	159, 159		
	3	Vand.	pl	200		
	4	Ryžio kab.				
	5	A. itel. kab.				
	6-7	Ž. itel. kab.				
3	1-2	Sil. tr.	pl	159, 159		
	3	Vand.	pl	150		
	4-5	Ryžio kab.				
5-6	6	Ž. itel. kab.				
	7	Sil. tr.	pl	108, 108		