

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>22</u>) <u>130</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Laioria pr.</u>		<u>89-B-12</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRISIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		173.07	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	173.07	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2.54	170.53	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus 2.65 Apačia 170.42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>61-2/3944</u> Sudarė <u>Darius Girdys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> 19 <u>92</u> m. <u>09</u> mėn. <u>16</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.65 170.42	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	