

KF (Komunikacija)		kameros		Nr. (163) <u>141</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>J. Baltrušaitis/Laisvis</u> (Gatvė)		<u>89-B-12</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

A x 27378.23
 y 25997.30
 B x 27376.88
 y 25992.58

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 8 ... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		A 173.57	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	220x590	605	167.52	Pastabas B 173.66
Vamzdiai	Nr. 1	g. bet	1200	Viršus Apačia	6.31 167.26	Papildai: g. bet (viršus) 2004.06.10
	Nr. 2	g. bet	1200	Viršus Apačia	9.21 164.36	
	Nr. 3	PE	225	Viršus Apačia	7.35 166.22	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 46-3-3793...
	Nr. 3 ^a	PE	225	Viršus Apačia	8.91 164.66	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	(parašas) (pavardė)
					Patikrino	(parašas) (pavardė)
						1988 m. 24... mėn 29 d. (Irenginio tyrinėjimo data)