



KF (Komunikacija)		kameros		Nr. (163) <u>141</u> KORTELE	
Vilnius (Miestas)		J. Baltrušaitis / Laisvis (Gatvė)		<u>89-B-12</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 8 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		A173.57	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	220x590	605	167.52	Pastabas <u>B.173.66</u>
Vamzdis	Nr. 1	g. bet	1200	Viršus Apačia 6.31	167.26
	Nr. 2	g. bet	1200	Viršus Apačia 9.21	164.36
	Nr. 3	PE	225	Viršus Apačia 7.35	166.22
	Nr. 3 ^a	PE	225	Viršus Apačia 8.94	164.66
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Papildai: <u>g. bet. p. viršus</u> 2004.06.10
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>46-3-3793</u> ...
					Sudarė <u>Rumys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alkaj</u> (parašas) (pavardė)
					1988 m. <u>24</u> ... mėn <u>29</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)