

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>165</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Laisvės pr.</u> (Gatvė)		<u>89-B-12</u> (Planšeto numeravimas)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)					

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>7</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>172.23</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0.0</u>	<u>172.23</u>	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	<u>1000</u>	<u>3.93</u>	<u>168.30</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>4.17</u> <u>168.06</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>4.18</u> <u>168.05</u>	
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2.76</u> <u>169.47</u>	Objekto Nr. <u>01-313384</u>
	Nr. 3 ^a	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>3.96</u> <u>168.27</u>	Sudarė <u>Daugys</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19. <u>92</u> m. <u>04</u> mėn. / 6. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)