

KF

Šulinio

Nr. 18) 245

KORTELIŠ

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

89-B-12

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duotį m)

PRIŪŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		17235	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	3.13	169.22	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kez.	200	Viršus Apačia	333 169.02
	Nr. 2	-/-	200	Viršus Apačia	333 169.02
	Nr. 3	-/-	200	Viršus Apačia	3.14 169.21
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91/3/56.64.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1994 m. ... 01 ... mėn. ... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)