

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>18^A</u>) <u>57</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžiniero pavadinimas)		<u>89-B-12</u>		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Laukojo pr</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>172,31</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0,0</u>	<u>172,31</u>	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	<u>1000</u>	<u>3,84</u>	<u>169,07</u>	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3,96</u>	<u>168,95</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3,96</u>	<u>168,95</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-313944

Sudarė Antanas Čirlys
(parašas) (pavardė)

Patikrino Antanas Čirlys
(parašas) (pavardė)

1992 m. 04 mėn. 16 d.
(Inžiniero tyrinėjimo data)