

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>K. Markso</u> (Gatvė)		Nr. (<u>83</u>) / <u>121</u> KORTELE <u>89-B-13</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		177,45	Ar yra vandens?
Žemė				0	177,45	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	2,46	174,99	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2,60	174,85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>89-B-13/3524</u> Sudarė <u>Beny Cioniova</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Beny Cioniova</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. <u>06</u> mėn. <u>30</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2,65	174,80	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 2,57	174,88	
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia 2,53	174,92	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		