

58

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandentiekis</u>		kameros	Nr. (III) 152		KORTELE
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		89-B-13	
<u>Vilnius</u>		<u>K. Markso</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		180,04	
Žemė			0	180,04	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,39x2,92	3,22	176,82	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ėp.	100	Viršus 2,80 Apačia 177,24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 89-B-13/35-24 Sudarė <i>Antanas Černiauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė) 1986 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ėp.	150	Viršus 2,75 Apačia 177,29	
	Nr. 3	ėp.	150	Viršus 2,75 Apačia 177,29	
	Nr. 4	ėp.	200	Viršus 2,75 Apačia 177,29	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	