

Vandentiekis

kamos

Nr. (6) 161 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

K. Marko

89-B-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRISIMO BRŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėjos..
Dengtis	ket.	650		180,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	180,36	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	245x210	3,28	177,08	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Sp. 150	Viršus Apačia 2,70	177,66	HB=180,34
	Nr. 2	Sp. 150	Viršus Apačia 2,70	177,66	
	Nr. 3		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų
	Nr. 4		Viršus Apačia		INSTITUTAS
	Nr. 5		Viršus Apačia		Objekto Nr. 21-31-35-24..
	Nr. 6		Viršus Apačia		Sudarė <i>Alm. Verniauskas</i>
	Nr. 7		Viršus Apačia		(parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Alm. Verniauskas</i>
					(parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)