




74

ITI Nr. 91^d

KF	šulinio	Nr. (77) 166	KORTELE
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	89-B-13	
Vilnius	K. Markso	(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)	(Gatvė)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		181,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	181,11	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	3,26	177,85	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,97	179,14
	Nr. 19	ket.	100	Viršus 3,38	177,73
	Nr. 2	o/c	200	Viršus 3,43	177,68
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/3524..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1978 m. 06 mėn. 30 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)