

Vandentiekis

kamos

Nr. (3) 191 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

K. Markso

89-B-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotė m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



K210

K211

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		179,12	Ar yra vandens?
Žemė			0	179,12	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,95x2,70	2,00	176,22	
Vamzdžiai	Nr. 1	šp.	100	Viršus 2,50 Apačia 176,62	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-3/3524. Sudarė <i>Antanas Černiauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... 12 ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	šp.	150	Viršus 2,50 Apačia 176,62	
	Nr. 3	šp.	150	Viršus 2,50 Apačia 176,62	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	