



Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (6) 201 KORTELE 89-B-13
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1986 Vilnius K. Markso
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRITRĖSIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		181,21	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0	181,21	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.	3,76 x 5,77	3,82	177,39	2) $H_B = 181,19$
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1	šil.	pl.	50	
	2	šil.	pl.	50	
	3	šil.	pl.	80	
	4	šil.	pl.	50	Kameros lubos
2	1	šil.	pl.	50	$H = 180,61$
	2	šil.	pl.	80	
	3	šil.	pl.	70	
	4	šil.	pl.	70	
	5	Vandent.	pl.	200	
	6	Kabelis			
3	1	šil.	pl.	80	
	2	šil.	pl.	100	
	3	šil.	pl.	100	
	4	šil.	pl.	100	
	5	Vandent.	pl.	80	
	6	Kabelis			
4	1	šil.	pl.	70	
	2	šil.	pl.	100	
	3	šil.	pl.	80	
	4	šil.	pl.	80	
	5	Vandent.	pl.	200	
	6	Kabelis			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/3524</u>
					Sudarė <u>Cerniauskas</u> <u>Pernul</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)
					198 <u>6</u> m. <u>12</u> mėn. <u>11</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)