



- 7 -

ITI Nr. 91^d

KF (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	Šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Marksa</u> (Gatvė)	Nr. (<u>97</u>) <u>26</u> KORTELE <u>89-B-13</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		174,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	174,35	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,96	171,39	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	Ker.	150	Viršus Apačia 3,11	171,24	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>89-B-13/4070</u> Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrimo data)
	Nr. 2	Ker.	150	Viršus Apačia 3,12	171,23	
	Nr. 3	Ket.	100	Viršus Apačia 1,93	172,42	
	Nr. 3 ^a	Ket.	100	Viršus Apačia 3,04	171,31	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		