




Vandentiekis (Kameros) Nr. () 43 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas) 89-B-13
Vilnius (Miestas) K. Markso (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duotų m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis


Horizontalinis


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 4 ir met. kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172,68	Ar yra vandens? <u>yra</u>
Žemė			0	172,68	Ar yra dujų? <u>—</u>
Sienos	bet.				Pastabos <u>—</u>
Dūgnas	bet.	247x1,52	3,60	169,08	$H_B = 172,68$
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	200	Viršus 3,18 Apačia 3,18	169,50
	Nr. 2	pl.	200	Viršus 3,18 Apačia 3,18	169,50
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3524</u> Sudarė <u>Skup</u> <u>Gerniguskis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>—</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. <u>03</u> mėn. <u>25</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)