57

ITI Nr. 91[d]

KF	šulinio	Nr. (53) 47 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	K. Markso	89-B-13
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			172,87
Žemė				0		172,87
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	3,38		169,49
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3,39	169,48
	Nr. 2	g/c	200	Viršus		
				Apačia	3,55	169,32
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 8
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..... —

Ar yra dujų? ..... —

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3524.

Sudarė	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

1987 m. 01 mėn. 06 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84