



<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Inginio pavadinimas) <u>K. Markso</u> (Gatvė)	Nr. (<u>86</u>) <u>54</u> KORTELE <u>89-B-13</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		174,61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	174,61	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,49	172,12	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	Ker.	150	Viršus Apačia 2,63	171,98	
	Nr. 2	Ker.	150	Viršus Apačia 2,64	171,97	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-3/3524..</u>
						Sudarė <u>Donatė Černiauskytė</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Donatė</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>87</u> m. ... <u>01</u> ... mėn. ... <u>05</u> d.
						(Inginio tyrinėjimo data)