

KF

šulinio

Nr. (108) 83 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

K. Markso

89-B-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudės | Lipynės ..... 4 .....<br>(Medžiaga, kiekis)             |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Dangtis     |       | ket.     | 650       |                       | 174,82    | Ar yra vandens? .....                                   |
| Žemė        |       |          |           | 0                     | 174,82    | Ar yra dujų? .....                                      |
| Sienos      |       | bet.     |           |                       |           | Pastaba .....                                           |
| Dūgnas      |       | bet.     | 1000      | 2,04                  | 172,78    | .....                                                   |
| Vamzdiai    | Nr. 1 | ker.     | 200       | Viršus<br>Apačia 2,20 | 172,62    | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS                    |
|             | Nr. 2 | ker.     | 200       | Viršus<br>Apačia 2,20 | 172,62    |                                                         |
|             | Nr. 3 | ker.     | 100       | Viršus<br>Apačia 2,03 | 172,79    | Objekto Nr. 01-3/3524..                                 |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Sudarė <i>Prunys Caruikaitis</i><br>(parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Patikrino <i>Stulys</i><br>(parašas) (pavardė)          |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | 1978 m. ... 06 ... mėn 30 d.                            |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | (Įrenginio tyrinėjimo data)                             |