

KF (Komunikacija) Vilnius (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) K. Markso (Gatvė)	Nr. (18, 84) KORTELE 89-B-13 (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																												
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)																																																														
Vertikalinis																																																														
Horizontalinis																																																														
Vamzdžiai	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės 5..... (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>174,38</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>174,38</td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td>Dūgnas</td> <td>bet.</td> <td>1000</td> <td>2,38</td> <td>172,00</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>ker.</td> <td>200</td> <td>Viršus 2,54 Apačia 171,84</td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3524.. Sudarė Antanas Černiauskas (parašas) (pavardė) Patikrino Antanas (parašas) (pavardė) 1977 m. 06 mėn. 30 d. (Irenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>ker.</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 2,56 171,82</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> </tbody> </table>		Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5..... (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		174,38	Ar yra vandens?	Žemė			0	174,38	Ar yra dujų?	Sienos	bet.				Pastabos	Dūgnas	bet.	1000	2,38	172,00		Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus 2,54 Apačia 171,84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3524.. Sudarė Antanas Černiauskas (parašas) (pavardė) Patikrino Antanas (parašas) (pavardė) 1977 m. 06 mėn. 30 d. (Irenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2,56 171,82	Nr. 3			Viršus Apačia	Nr. 4			Viršus Apačia	Nr. 5			Viršus Apačia	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5..... (Medžiaga, kiekis)																																																									
Dangtis	ket.	650		174,38	Ar yra vandens?																																																									
Žemė			0	174,38	Ar yra dujų?																																																									
Sienos	bet.				Pastabos																																																									
Dūgnas	bet.	1000	2,38	172,00																																																										
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus 2,54 Apačia 171,84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3524.. Sudarė Antanas Černiauskas (parašas) (pavardė) Patikrino Antanas (parašas) (pavardė) 1977 m. 06 mėn. 30 d. (Irenginio tyrinėjimo data)																																																									
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2,56 171,82																																																										
	Nr. 3			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																										
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																										