


Pracinnamojo kolektorius Kamera Nr. (1) 163 KORTELE 89-13-14
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1985 Vilnius
 (įrenginio pastatymo metal) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



$$X = 27097.61$$

$$Y = 25316.23$$

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>Kop 2 vnt.</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? Pastabos: 1) Atstumai pūvuiose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>po žeme</u>
Dangtis	ket.	650		176.21	
Žemė			0	176.21	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.		2.27	173.94	
Pūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1-2	Silikuminis	pl.	200:200	
	3	Vandentiekis	pl.	200	
	4	Kabelis			
2	1-2	Silikuminis	pl.	200:200	
	3	Vandentiekis	pl.	200	
	4	Kabelis			
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01-3/3241</u>					
Sudarė <u>Smilkauskas S.A.</u>					(pavardė) (parašas)
Patikrino					(pavardė) (parašas)
198 <u>6</u> m. <u>09</u> mėn. <u>18</u> d.					(įrenginio tyrinėjimo data)